

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 20 日

星期: 三

天气: 阴

气温: 14℃-30℃

工程名称: 昆钢集团昆明分公司

监
理
工
作
情
况

1-18#箱变国网填补

18#箱变短连施工

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

江苏隆源

1-18#箱变国网填补 4人

18#箱变短连施工 2人

其
它
事
项

本日现场监理人员

王炳丙、曹亮

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王炳丙