

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9 月 9 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 25°C - 33°C

工程名称: 昆明新机场改扩建工程

监 理 工 作 情 况	巡查 1区、2区接地扁铁剥蚀、锈蚀严重及时处理 场区围栏施工 4-11区沟渠整改 综合木栈内墙修补	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王火两洪、曹亮	
记录人: 曹亮	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王火两洪	