

监 理 日 记()

日期: 2016年 11月 30日

天气: 阴. 小雨

气温: 12/5℃

星期: 二

工程名称: 扬州电力集团20MW炉内化灰炉

监 理 工 作 情 况	综合楼一层梁板支模及钢筋绑扎 8区板孔浇筑C30细石砼8m³. 时间13:00~16:00分派 工区. 9区打灰巡查.	
施 工 情 况	承包单位 扬州润达 江苏润达 扬州润达	施工内容及进度 综合楼 一层梁板支模4<, 梁板钢筋绑扎6<. 8区板孔浇筑C30细石砼8m³. 屋脊. 机械振捣. 合计8m³. 5区. 9区打灰4<轴开孔机. 12<. 场区测量放线总点放线8<. 放线1区. 2区. 3区. 4区. 5区放线及绑扎钢筋. 4<.
其 它 事 项	上午扬州林业局领导来工地检查.	
本日现场监理人员	王纪洪, 李海	
记录人: 李海	总监 (总监代表):	