

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 15/5℃

日期: 2016 年 12 月 1 日

星期: 12

工程名称: 品竹村嘉里世华 20MWp 光伏电站

监 理 工 作 情 况	综合楼一层梁板及楼梯与柱 4C. 钢筋 14C. 预埋件 屋面女儿墙吊钩 2C. 7.8 区浇筑 C30 细石砼 20m³. 时间 7:00~12:00. 13:00~17:30. 2 区 1C 3 区 1C. 8 区 1C. 4 区 1C. 5 区 1C. 2 区 1C. 3 区 1C. 4 区 1C. 5 区 1C. 外成 1. 2. 3. 4. 5. 塔基基础建设按图施工. 拉线 1C 4C 检查验收合格.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	林州建设	综合楼一层梁板及楼梯与柱 4C. 钢筋 14C. 预埋件 屋面女儿墙吊钩 2C. 7.8 区浇筑 C30 细石砼 20m³. 高区浇筑 C30 细石砼 20m³. 高区浇筑 C30 细石砼 20m³. 高区浇筑 C30 细石砼 20m³.
	江苏隆坭	7.8 区浇筑 C30 细石砼 20m³. 高区浇筑 C30 细石砼 20m³. 高区浇筑 C30 细石砼 20m³. 高区浇筑 C30 细石砼 20m³.
	林州建设	外成 1. 2. 3. 4. 5. 塔基基础建设按图施工. 拉线 1C 4C 检查验收合格.
其 它 事 项	江苏隆坭反坭 7.8 区浇筑 C30 细石砼 20m³. 高区浇筑 C30 细石砼 20m³. 高区浇筑 C30 细石砼 20m³.	
本日现场监理人员		王如波. 李如波
记录人: 李如波		李如波
		总监 (总监代表):