

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 2 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 18/7℃

工程名称: 昌科电力嘉年华20mw光伏电站

监
理
工
作
情
况

综合楼室外保温板拆除, 刮腻子腻子, 室内地坪松动的修补
 二楼走廊吊顶, 室内天棚及墙面刮腻子, 水电安装管道,
 光伏区, 3区, 6区, 15区支架安装
 2~3区, 3~4区, 4~5区及 8~9区箱变间敷设 $3 \times 70 \text{mm}^2$ 光伏电缆

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

柳林建设

综合楼室外保温板拆除及外墙面刮腻子, 室内地坪
 松动的修补及二楼走廊吊顶, 室内天棚及墙面刮腻子
 及水电安装管道, 7区间补墙及墙面清理

江苏电力

3区, 6区, 15区支架安装 58%
 1~3区, 3~4区, 4~5区及 8~9区箱变间敷设 $3 \times 70 \text{mm}^2$ 光伏电
 缆 25%

其
它
事
项

现场来10米车光伏组件,

本日现场监理人员

王炳波

余海

刘学林

记录人:

余海

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制