

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 3月 9日

星期: 152

天气: 中雨

气温: 15/10℃

工程名称: 110kV变电站新建工程

监
理
工
作
情
况

综合楼一层地面找平地面时. 厨房卫生间墙地砖铺设. 二居室为
天棚及墙面刮腻子. 一层卫生间隔墙. 一层卫生间清理垃圾及防水
3区. 4区. 6区安装配电箱. 12区. 15区安装支架.
5区接电话线. 安装逆变器及汇流箱. 穿电缆.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

邵叶成

综合楼一层地面找平地面时. 厨房卫生间墙地砖铺设. 二
居室为天棚及墙面刮腻子. 一层卫生间隔墙. 一层卫生间清理垃圾及防水. 粉厅柜门套. 3区.

江都镇

3区. 4区. 6区安装配电箱. 12区. 15区安装支架. 5区接电话线. 1辆拉机. 1台焊机. 3-6区安装汇流箱及逆变器.

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵叶成

余海

赵学林

记录人:

余海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制