

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 3月 20日

天气: 小到中雨

星期: 二

气温: 14/8℃

工程名称: 嘉善县北郊20MW光伏电站

监 理 工 作 情 况	综合楼二层的二层的砌体. 一层砌二层的构造柱及过梁. 室内墙面刮腻子. 餐厅及厨房吊顶. 电安装灯具. 过梁及. 8张支架及组件安装校正.	
施 工 情 况	承包单位 研研建设	施工内容及进度 综合楼二层的二层的砌体及. 一层砌二层的构造柱及过梁. 室内墙面刮腻子. 餐厅及厨房吊顶. 电安装灯具. 过梁及. 8张支架及组件安装校正.
其 它 事 项	研研建设. 详见会议纪要.	
本日现场监理人员: 李海, 赵金林 记录人: 李海 总监(总监代表):		