

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 3 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 26°C-36°C

工程名称: 科里木林园2014年

监 理 工 作 情 况	18区电缆沟回填 4区、18区新支撑电杆 场区围栏施工				
施 工 情 况	<table><tr><th data-bbox="173 1434 439 1510">承包单位</th><th data-bbox="439 1434 2013 1510">施工内容及进度</th></tr><tr><td data-bbox="173 1510 439 2304">油溪河</td><td data-bbox="439 1510 2013 2304"> 18区电缆沟回填 9人 4区、18区新支撑电杆 13人 场区围栏施工 3人 </td></tr></table>	承包单位	施工内容及进度	油溪河	18区电缆沟回填 9人 4区、18区新支撑电杆 13人 场区围栏施工 3人
承包单位	施工内容及进度				
油溪河	18区电缆沟回填 9人 4区、18区新支撑电杆 13人 场区围栏施工 3人				
其 它 事 项	<table><tr><td data-bbox="30 2807 541 2914">本日现场监理人员</td><td data-bbox="541 2807 1165 2914">王炳洪、曹亮</td></tr><tr><td data-bbox="30 2914 1165 3006">记录人: 曹亮</td><td data-bbox="1165 2914 2013 3006">总监 (总监代表): 王炳洪</td></tr></table>	本日现场监理人员	王炳洪、曹亮	记录人: 曹亮	总监 (总监代表): 王炳洪
本日现场监理人员	王炳洪、曹亮				
记录人: 曹亮	总监 (总监代表): 王炳洪				