

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 02 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 10—26°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 11#子阵接地施工。。 2、红联光伏区 8#、9#子阵微孔桩基础验槽。 3、红联光伏区 11 子阵逆变器、汇流箱安装接线检查。 4、柏杨光伏区 13#子阵清表 。 5、柏杨光伏区 15 子阵汇流箱并网。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 安 装	1、红联光伏区 8#、9#、11#、12#子阵土建电气正常施工。 2、柏杨光伏区 13#、15#子阵土建电气正常施工， 3、施工人员土建 25 人，电气 35 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超	
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军	