监理日记()

 日期:
 __2017_年 12_月 30_日
 天气:
 晴

 星期:
 __日__
 气温:
 2—15°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

- 1、红联光伏区7#子阵基础施工,上午十点左右,因民事问题,村民阻工,无法施工。8#子阵接地施工;9#箱变检查验收合格后并网成功。。
- 2、柏杨光伏区9#子阵基础施工及支架安装,9#箱变检查验收合格后并网成功。
- 3、巡视红联光伏区9#箱变防火封堵整改不到位,现场要求立即整改,整改合格后并网完成。

理
工
作
情
况

监

	承包 単位	施工内容及进度
施工情况	湖南安装	1、柏杨施工人数 31 人,支架基础施工完成 30 个。9#子阵支架安装 15 组。9#箱变并网完成 2、红联光伏区施工人员 15 人。9 子阵基础施工完成 8 个,9 号箱变并网完成。

其 它

1、红联光伏区因民事问题又遇阻工,现场土建工作无法实施。

事 | 项 |

本日现场监理人员 陈 渝 楚法超

记录人: 楚法超 总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制