

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 23 日

星期: 四

工程名称: 湖南娄底七星街 2x20MW 分布式光伏电站

天气: 阵雨转小雨
气温: 10~14℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视 110kV 汇集站 10kV 高压柜母线线安装 纠正螺栓上紧不到位 提醒穿母不能生穿硬顶	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南省工业安装有限公司	110kV 汇集站室外设备槽钢支架安装, 高压柜母线线安装 红联, 柏杨 35kV 预埋管, 接地施工 35kV 外线 P9~P12 P26 P25, P19 施工 110kV P5 P14 P18 P20 P36 P37 施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苗守明 张云成 何杰元
记录人: 张云成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明