

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 3 月 31 日

星期: 五

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 光伏电站

天气: 多雨
气温: 7° ~ 18°

监 理 工 作 情 况	巡视现场。 110kV 汇集站, 乘余二次屏柜进室内, 就位, 有些屏柜就位间隙过大责令整改, 昨日焊渣已清理, 今日电容四基础扁钢焊接焊渣清理较好。	
施 工 情 况	施工单位 湖南省地 安泰有限公司	施 工 内 容 及 进 度 110kV 汇集站 二次屏进室就位, 电容四基础扁钢焊接 工程 柜场 35kV 开关站, 预埋管, 接地施工, 110kV 母线: P40 铁塔组立, P46 立杆, P7 抱杆。 35kV 母线施工: P10, P11, P2 基础开挖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 苗守明 张玉成 何杰元		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明