监 理 日 志（电气）

天气：小雨
气温：12°~17°

日期：2017 年 4 月 26 日
星期：三
工程名称：沛县南屯镇凌源土星街2×20MW分布式光伏电站

监理工作情况	巡视现场。 110kV汇集站#P5下引线电缆南出口线管有渗水现象。 杆塔回土夯实。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏南省工业安装有限公司	110kV外线P35-P46放紧线P3挖基础。 35kV外线P16基础开挖.P14铁塔回立。 110kV汇集站10千伏高压柜二次接线及到达将安装控制室二次接线 35kV开关站电气预埋接地施工。
其它事项		
本日现场监理人员	张玉成	
记录人：张玉成	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	