

监 理 日 志 (日 记)

日期: 2017 年 5 月 24 日

星期: 0

工程名称: 湖南益南地区... 2x6MW 炉内除尘系统

天气: 晴
气温: 18-24℃

监 理 工 作 情 况	<p>1. 除尘系统调试区施工。</p> <p>2. 风阻取不平 (除尘系统区施工材料, 风阻, 泥, 沙)。</p>	
施 工 情 况	施工单位 湖南益南 工业设备 安装 有限公司	施工内容及进度 1. 除尘系统调试区。 2. 除尘系统区 打磨杆孔, 打磨系统。 除尘系统 打磨层。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 <u>何志元</u> <u>何志元</u>		
记录人: <u>何志元</u> 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): <u>何志元</u>		