

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源220MW分布式光伏电站项目

日期	2017年08月10日 星期四	气候	多云	气温	23°C - 34°C
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	两台搅拌机				
施工进度情况	柏杨·红联光伏区支架基础施工。				
检查发现的问题	1: 监理部组织人员对柏杨·红联光伏区施工现场进行安全检查。 发现个别工人未佩戴安全帽。施工现场机械无临时接地。				
处理措施、意见、结果	批评教育。要求施工人员正确佩戴安全帽。要求施工机械每 拆要求安装临时接地。已整改完成。				
协调内容 或其他	无				
记录人	楚法超	总监签阅	焦春廷		