

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

日期	2017 年 08 月 14 日 星期二	气候	小阴转多云	气温	24℃ - 29℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	桩基光伏区基础施工				
检查发现的问题	桩基基础模板加固不严, 拼缝不严				
处理措施、意见、结果	无, 要求施工单位及时整改, 已整改完成				
协调内容或其他	今收到业主联系单 QX-LXD-016, QX-LXD-017, 分别要求施工单位加快施工进度及对工程滞缺的通知。				
记录人	樊沐远	总监签阅	侯春远		