

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源七星岭2x20MW分布式光伏电站项目

日期	2017年08月17日 星期四	气候	多云	气温	24℃-35℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1: 拍扬光伏区 18a、17b、15J区 支架基础施工。 2: 红岩光伏区 网杆安装、材料无代进等 暂停施工				
检查发现的问题	巡线拍扬光伏区发现的问题 钢廊、钢架的问题过大, 现场整改。				
处理措施、意见、结果	现场要求按照新设计图样整改。 已整改合格。				
协调内容或其他	无				
记录人	彭成	总监签阅	侯春连		