

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源七星街2x20MW分布式光伏电站项目

日期	2017年09月04日 星期一	气候	阴	气温	20℃-28℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	2辆挖掘机				
施工进度情况	1: 江联光伏区未施工 2: 柏阳光伏区18#支路基础浇筑 3: 柏阳光伏区10#杆塔安装				
检查发现的问题	1: 柏阳光伏区10#杆塔不及时, 有返工现象, 且模板加固不旁, 拼缝不平				
处理措施、意见、结果	现场要求对支路基础模板进行加固, 对基础进行振捣。				
协调内容或其他	无				
记录人	李洪超		总监签阅	焦春连	