

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 04 月 12 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 16~24℃

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员现场例行巡检。 2. 现场进入消缺状态。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	现场进入消缺状态: 1. 柏杨光伏区挂电缆牌, 材料清理, 施工人员 2 人。 2. 柏杨光伏区电缆沟防火及电缆标志桩埋设, 施工人员 2 人。 3. 红联光伏区支架基础立柱混凝土浇筑施工, 施工人员 8 人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈 渝、贾玉成
记录人: 贾玉成		总监理工程师: 李维军