

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2018 年 05 月 07 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 22~32℃

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

|                                      |                                                  |                                          |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1. 监理人员现场例行巡检。<br>2. 现场进入消缺状态。<br>3. 监理人员完善工程资料。 |                                          |  |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 承<br>包<br>单<br>位                                 | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度          |  |
|                                      | 湖<br>南<br>安<br>装                                 | 1. 现场进入消缺状态。(110KV 开关站挂指示牌)<br>2. 完善工程资料 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项                     | 无                                                |                                          |  |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 |                                                  | 陈渝、贾玉成                                   |  |
| 记<br>录<br>人: 贾玉成                     |                                                  | 总<br>监<br>理<br>工<br>程<br>师: 李维军          |  |