

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 05 月 11 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 19~27℃

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员现场例行巡检。 2. 现场进入消缺状态。 3. 监理人员完善工程资料。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 安 装	1. 现场进入消缺状态。(升压站、开关站除草) 2. 完善工程资料	
其 它 事 项	无		
本 日 现 场 监 理 人 员		陈渝、贾玉成	
记 录 人: 贾玉成		总 监 理 工 程 师: 李维军	