

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 24 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 3°C-14°C

工程名称: 仙居上张回春湾项目.

监 理 工 作 情 况

1. 管理区: 综合楼支模浇筑混凝土旁站。
2. 光伏区: 灌注桩钻孔旁站。
3. 光伏区: 灌注桩浇筑 ~~混凝土~~ 旁站。
4. 灌注桩施工过程中未按要求对石全振捣密实。预埋件垂直水平。外露钢管歪斜。外露尺寸与图纸不符。已发通知单: 编号: XJGF-JL701-005。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 管理区:
 - ①地基承载力试验。
 - ②综合楼支模浇筑混凝土。
2. 光伏区施工:
 - ①钻孔累计1500个。
 - ②定位放点累计2700个。
 - ③灌注桩浇筑累计600根。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王锋 王勇华 赵红武

记录人: 赵红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建