

监 理 日 记()

日期: 2017年3月24日

星期: 五

天气: 中雨

气温: 10.6-14.0

工程名称: 仙居上张四角塘项目

监 理 工 作 情 况	1. 管理区: 配电楼混设备拼接巡视: 未发现安全 质量问题. 2. 光伏区: 要求跑道路石硬化铺整加快进度: 箱变基础回填. 箱变基坑有大量积水. 尽快进 行回填. 光伏区组件安装. 发现大量组件固定螺丝 未打丝紧固. 要求自行检查整改. 整改后报我监 理单位验收. 已下发联系单. C.004.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 秦福章, 赵红武		
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

