

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 7 日

天气: 多云有阵雨

星期: 一

气温: 27℃/38℃

工程名称: 仙居上张回春湾10MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	现场巡视 主持召开第28次监理例会. 会议就隐患. 缺陷整改及施工进度作出讨论与要求. 检查光伏组件平整度. 符合要求.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		桩基模板安装. 引孔. 支架安装 9 组. 组件安装 6 组. 累计安装 369 组
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈品良. 朱子云	
记录人: 陈品良	总监 (总监代表):	