

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 12日

星期: 六

天气: 阴有雷阵雨

气温: 26℃/35℃

工程名称: 仙居上张四亩湾20MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 检查组件跨接连接牢固. 现场要求桩基打孔按设计要求施工. 满足孔径. 孔深要求. 整理监理资料. 汇报监理云.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 桩基打孔. 混砂. 临时道路修整. 光伏支架安装6组 组件安装6组.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈淑霞. 朱廷东	
记录人: 陈淑霞	总监 (总监代表):	