

监 理 日 记 (第 四 页)

日期: 2017年8月17日

天气: 晴

星期: 四

气温: 25℃/37℃

工程名称: 仙居上张回委湾20MW农光互补光伏电站.

现场巡视

检查浇筑桩基, 发现个别桩基存在质量问题, 发监理通知单
 015, 要求加强质量把控, 避免再次出现类似问题.

督促施工队抓进度, 确保完成8.30节点.

承包单位	施工内容及进度
施工情况	桩基浇筑80个. 光伏支架安装8组, 组件安装8组 交流电缆敷设.

其它事项

本日现场监理人员: 陈品康, 朱子会

记录人: 陈品康

总监 (总监代表):