

监理日记(第10页)

日期: 2017年8月31日

天气: 阴
气温: 24℃/33℃

星期: 四

工程名称: 仙居上张四舍湾20MW农光互补光伏电站

监理工作情况	现场巡视 继续核实现场实际完成工程量。 对现场存在的问题,发监理工作联系单C-07,要求施工方落实“三检”制度,把控好现场工程质量 整理监理资料,上交监理部。	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		光伏区电缆敷设。 4#箱变穿线。一台挖机开挖电缆沟至4#箱变。 1#区域定位放点完成。

其它事项		

本日现场监理人员	陈启成, 朱学东
记录人: 陈启成	总监(总监代表):