

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 11 日

天气: 阴

星期: ~

气温: 23℃ - 32℃

工程名称: 仙居上张田番湾 20MW 农光互补电站.

监理工作情况	1. 检查光伏支架安装, 部分人员未戴安全帽, 现场口头通知施工单位专职安全员, 对施工人员进行安全教育, 并要所有人员进入施工现场, 必须戴安全帽. 2. 检查发现电缆敷设过程中, 施工单位对电缆保护不到位, 有碾压现象, 通知施工单位负责人, 一定要对电缆做好保护工作.	
施工情况	承包单位 正泰有限公司	施工内容及进度 1. 6#光伏区打孔完成5个, 现场打孔机一台, 工作人员2人. 2. 6#、2#光伏区支架, 组安装完成5组, 现场安装人员10人. 3. 6#光伏区逆变器安装完成3台, 现场安装人员2人. 4. 2#区电缆敷设完成0.1阵列, 现场施工人员10人.
其它事项	5. 6#光伏区接地挖沟, 焊接, 完成0.0阵列. 现场施工人员4人. 6. 应下午下雨, 停工3小时. 今日施工单位现场管理人员5人.	
本日现场监理人员 陈殿虎 朱号兵		
记录人: 朱号兵		总监 (总监代表):