

监 理 日 记()

日期: 2017 年 01 月 03 日

星期: 二

工程名称: 新威林外10MW; 2号-1号发电机组.

天气: 大雪

气温: 6℃~12℃

监 理 工 作 情 况

1. 检查电杆组件质量。
2. 检查逆变器以及逆变器做线头。
3. 检查逆变器油桶及焊接质量。
4. 检查1号电杆质量。
5. 检查3号电杆安装情况。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏新威林能源有限公司

1. 1号电杆打桩66根。
2. 3号电杆逆变器线头7套。
3. 3号电杆4号逆变器高线线头。
4. 3号电杆安装电池板2496块。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):