

监 理 日 记()

日期: 2017 年 02 月 11 日

天气: 中雨

星期: 四

气温: 20 ~ 10℃

工程名称: 通城县城南新区100m跨江桥工程

监
理
工
作
情
况

1. 检查3#桥墩, 没有防撞墩
2. 检查3#桥墩旁匝道, 防撞
3. 检查江流桥及匝变器匝线头是否

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏程有能有限公司

1. 3#匝道桥梁.
2. 3#桥的50m跨线头
3. 3#桥匝变器江流桥匝线头.

其
它
事
项

下午 14:00 ~ 15:00 召开监理例会

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):