

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 07 月 07 日

星期: -

天气: 晴

气温: 0°C ~ 8°C

工程名称:

江都城南新区101mm管造管工程

监 理 工 作 情 况	1. 检查进管工作、支管、组件后管。 2. 检查4#管打桩工作。 3. 检查3#管1#管培管管。以管后连接管 似管头4管。 4. 检查3#、4#管支管、组件、管管。 5. 检查3#管1#管培管管及管管管管管。	
施 工 情 况	承包单位 江都城南新区 建设局	施工内容及进度 1. 进管工作、支管、组件、管管及管管。 2. 4#管打桩45根。 3. 3#管1#管培管管。以管后连接管似头。 4. 3#管、4#管管管管。 5. 3#管1#管培管管及管管管管管。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	江都城南新区建设局	
记录人:	江都城南新区建设局	总监 (总监代表): 江都城南新区建设局