

日期: 2017年 01月 16日

天气: 晴

气温: $10^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$

工程名称: 江西赣南对外农业合作示范区建设

監理工作情況

1. 检查 1# 回油元件压力。
2. 检查 2# 回油元件压力。
3. 检查 3# 回油元件压力。
4. 检查 4# 回油元件压力。

承包单位	施工内容及进度
2. 龍華集團有限公司 1. 廣東龍華建設	1. 4# 井架打板 53 根. 2. 2# 井架 支架 組件安裝. 3. 3# 井架 組件安裝. 4. 進場組件卸車及運送至現場.
其它事項	
本日現場監理人員 記錄人:	龍利 陳文 胡明波 總監 (總監代表):