

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 06 日

星期: -

工程名称: 浙江杭州湾跨海大桥工程

天气: 晴
气温: 3℃~12℃

日期: _____
星期: _____
工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 检查3#墩钢筋绑扎情况。 2. 检查4#墩支架架体安装情况。 3. 检查3#墩10根桩架连接情况。 4. 检查3#墩通气管接成情况。 5. 检查5#、6#、7#、8#墩支架安装情况。 6. 检查4#墩10根桩架安装情况。 7. 检查12#、13#、14#、15#墩10根桩架安装情况。
--	---

	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	江苏华能建设有限公司	1. 3#墩钢筋绑扎。 2. 3#墩通气管接成。 3. 3#墩10根桩架连接。 4. 5#、6#、7#、8#墩支架架体安装。 5. 4#墩支架架体安装、10根桩架安装。 6. 12#、13#、14#、15#墩10根桩架安装。

其 它 事 项	
----------------------------	--

本日现场监理人员	邵文、相江
记录人:	邵文、相江
	总监(总监代表): 邵文

江苏省建设厅监制