

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 03 月 07 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 10 ~ 14℃

工程名称: 通城县南门外10mm电压发电站

监 理 工 作 情 况

1. 检查 3# 母线汇流箱接线4项。
2. 检查 3# 母线 MCC 组件插头连接4项
3. 检查 3# 母线交流电缆敷设4项。
4. 检查 4# 母线设备安装4项
5. 检查 4# 母线电缆敷设4项。
6. 检查 4# 母线打桩4项。
7. 检查 7#、9#、11# 母线接线4项。
8. 检查 1#、3#、5#、7#、9#、11# 母线做试验4项。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏华安建设有限公司

1. 3# 母线汇流箱接线。
2. 3# 母线 MCC 组件 连接 MCC 插头
3. 3# 母线的交流电缆敷设。
4. 4# 母线打桩。
5. 4# 母线设备安装
6. 4# 母线电缆敷设
7. 7#、9#、11# 母线接线(低电压)
8. 1#、3#、5#、7#、9#、11# 母线做试验。

其 它 事 项

晚上18:30在业主办公室召开工程例会, 参加人员: 业主、监理单位、监理单位。

本日现场监理人员

李剑、胡江波

记录人:

李剑

总监(总监代表):

李剑