

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 26 日

星期: 二

工程名称: 江苏华能光伏10MW渔光一体发电项目

天气: 晴

气温: 80-19℃

监 理 工 作 情 况

1. 1#场支架、组件安装4块检查。
2. 1#场电缆桥架焊接4块检查。
3. 检查1#场汇流箱设备安装4块。
4. 检查1#场逆变器、逆变器安装4块。
5. 检查3#场架南端接地焊接4块。
6. 检查2#场电缆桥架镀锌板4块。
7. 检查4#场组件安装4块。
8. 检查5#场箱变1周检查安装情况。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

江苏华能光伏有限公司

1. 1#场支架组件安装。
2. 1#场电缆桥架焊接。
3. 1#场汇流箱逆变器安装、逆变器安装。
4. 2#场电缆桥架镀锌板。
5. 3#场架南端接地。
6. 4#场组件安装。
7. 5#场箱变安装周检。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王利军 王利军 王利军

记录人:

王利军

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制