

表 B. 07 监理工程师通知单

工程名称：通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：ZHJL--TZ-015

致：江苏华能建设工程集团有限公司（单位）

事由：关于2#塘现场支架组件安装质量相关事宜

内容：经监理部现场巡视发现3、4、8、11、16、17、20、22、24、25、27、28排支架组件安装存在以下问题

- 1、组件安装组与组之间存在高低差，造成组件安装不成线，不符合设计要求；
- 2、组件安装每块组件之间存在上下落差，造成整组组件不符合设计要求；
- 3、支架安装檩条不成线有弧度，不符合设计要求；

根据上述情况，请施工单位引起高度重视，对3、4、8、11、16、17、20、22、24、25、27、28排支架组件安装质量有问题的组件进行整改！

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：通威渔光一体如东有限公司项目部

项目监理机构(章)：

总监理工程师：李维军

日 期：2017.02.18



本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。

