

监 理 日 记()

日期: 2017年3月27日

天气: 晴
气温: 3~16℃

星期: 二

工程名称: 青州市王制镇有限公司BMW售后服务光伏电站(自发自用,余电上网)项目

监 理 工 作 情 况	1. 全场巡视,未发现安全隐患. 2. 5#、8#桥架安装 3. 4#厂房组件与逆变器间电缆铺设. 4. 箱变基石出土墙体正在氧化中. 5. 现场材料、工具归纳. 6. 查验施工材料.	
施 工 情 况	承包单位 江建集团	施工内容及进度 管理人员在岗,施工人员18人. 吊车1辆,装载车辆,铲车1辆. 5#、8#厂房桥架安装 4#厂房电缆铺设.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	闫林堂 师勇	
记录人: 师勇	总监(总监代表): 徐彪	