

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 1 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 3-18℃

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖商务区6mm厚顶板式光伏电站(全额上网)项目

监
理
工
作
情
况

第2区域巡视:

1. 第2区(工建)有安全隐患. 电源线路未完全安装完毕.
2. 协助施工方之光伏电缆敷设等事宜.
3. 7#、8#、9#箱变基础墙体浇筑. 施工队简化工序. 模板及有积水湿润. 已责令改正.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

工
建
集
团

管理人员在场. 施工队及工人.
7#、8#、9#箱变基础墙体浇筑. 施工队进行了旁站.
混凝土罐车一辆. 吊车一辆. 吊车吊起模板.
取芯机一台.

其
它
事
项

此模板法中湿润. 取芯. 施工队之旁站. 自我纠正.
施工队: 2号施工队进行口头警告.

本日现场监理人员

徐志远

师勇

记录人:

师勇

总监(总监代表):

徐志远