

# 监 理 日 记( )

天气: 阴  
气温: 12 ~ 25

日期: 2017年5月4日

星期: 四

工程名称: 苏州工业园区有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(全额上网)

监 理 工 作 情 况

各施工面巡视,未发现安全隐患。  
租机械设备运行正常,  
检查发现切割机处电箱没有接地,以要求施工  
单位现场整改了。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江建集团

管理人员在岗,施工人员30人  
叉车1辆,吊车1辆,切割机2台。  
10#厂房屋顶组件安装。  
9# 10#厂房汇流箱,逆变器支架制作

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

孙勇

闫林堂

孙勇