

# 监 理 日 志

日期：2016 年 12 月 21 日

天气：小雨

星期：三

气温：-2-6℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

|                            |                                                |               |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、今日下雨停工施工，要求施工方查找屋面是否有漏雨情况，及时发现，并进行标记，然后进行修补。 |               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                        | 施 工 内 容 及 进 度 |
|                            | 安徽三三建设工程有限公司，青岛良达机电设备安装有限公司                    | 1、因下雨未施工      |
|                            |                                                |               |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                |               |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                | 李全忠           |

|         |  |
|---------|--|
| 记录人:赵淑庭 |  |
|---------|--|