

监 理 日 志

日期：20017年1月11日

天气：晴

星期：三 气温：-4-4℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今日早晨对箱逆变7号库位置处圈架浇筑进行查看，对其进行旁站，天地华宇箱逆变位置清理，要求施工方抓紧时间开挖。</p> <p>2、汇流箱支架因高度问题，现通过建设方协调，针对不同屋面进行调整。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安 徽 三 三 建 设 工 程 有 限 公 司 . 青 岛 良 达 机 电 设 备 安 装 有 限 公 司	1、箱逆变基础施工，桥架安装，汇流箱安装。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	李全忠	

记录人:赵淑庭	
---------	--