监 理 日 志

日期：2016年11月16日

天气：小雨

星期：五

气温：1-10℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、在电商1号厂房发现有夹具未夹紧的情况，要求施工方必须紧固。 2、在电商7号厂房发现有夹具所夹彩钢瓦有变形导致的不能夹紧，要求施工方与建设方协调排布进行更改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	1、组件安装。 2、夹具安装。 。
其 它 事 项	组件到货2车	
本日现场监理人员	李全忠 赵淑庭	
记录人：赵淑庭		