

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 30 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 0-11℃

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日对屋面查看后,发现组件安装后垃圾清理不到位,要求施工方马上处理。 2、今日建设方杜总.田总对项目进行考察,深刻要求外线施工方加快进度。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	1、组件安装。 2、1×4 平方电缆敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李全忠
记录人: 赵淑庭		