

监 理 日 志

日期：2016年12月6日

天气：晴

星期：三

气温：-2-10℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日施工部位是箱逆变基础开挖，但由于施工单位未及时探明开挖部位管线排布，且并没有现场负责人，一切后果由施工单位承担，但今日施工方没有听从监理及建设方技术人员劝说，挖断了一根电缆，此次损失由施工单位承担。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司·青岛良达机电设备安装有限公司	1、箱逆变基础施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李全忠	

记录人:赵淑庭	
---------	--