

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 04 月 12 日

星期: 星期四

工程名称: 即墨伟洛电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

天气: 晴  
气温: 11℃-22℃监  
理  
工  
作  
情  
况

巡视工地施工现场情况:

1#开闭站 2人支模. 清理现场垃圾.

2#开闭站浇筑基础. 垫层上泥土未清理干净. 要求施工单位立即整改.  
钢筋不加垫块; 商混配比单 提供至监理部.

现场警示标志良好. 安全生产正常.

施  
工  
情  
况

承包单位

青  
岛  
良  
达  
机  
电

施工内容及进度

1. 1#开闭站支模.
2. 2#开闭站基础混凝土浇筑.
3. 光伏区主电缆沟作闭井.
4. 第三方检测 对光伏电站进行检测.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

胡学东 王琛

记录人:

王琛

总监 (总监代表):