

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 27 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 11°-23°

工程名称: 即墨市供电公司2017年配电网工程

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场 1. 全面检查线路 13# 7# 2. 电缆沟开挖 3. 外网过路穿管 4. 塔基基础浇筑 施工现场无安全隐患, 文明施工良好, 安全防护措施到位。	
施 工 情 况	施工单位 青州市良达机电	施工内容及进度 1. 全面检查线路 7# 13# 2. 电缆沟开挖, 外网穿管 3. 塔基基础浇筑
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王保 李晓明
记录人: 王保		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):