

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 2 日

星期: 日

工程名称: 江苏省海门经济开发区40MW渔光互补项目

天气: 晴
气温: 9~22°

监
理
工
作
情
况

巡视检查:

1. 组件安装检查平整度、垂直度。

2. 支架间距、间距、吊钩中、预留孔洞等、按设计要求施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

科
技

1. 开关站、操作台卸孔安装钢架、综合柜而砌筑。
2. 5#区域安装组件、敷设光伏电缆管。
3. 9#区域安装组件、光伏电缆线接头安装。
4. 4#区域、223#区域、5#区域、10211#区域增补施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

葛永明、李洪光、葛全辛

记录人:

李洪光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):