

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 1 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -4-5℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、一区灌注桩浇筑完成，二区条形基础浇筑工人在施工过程中还出现不振捣现象，现场要求施工管理人员加强施工管理，如若再次出现次现象将进行处罚。 2、配电室内外墙砌体开始，SVG 基础浇筑监理人员进行验筋验模，并且进行旁站。 3、3 区灌注桩浇筑，有部分孔深达不到设计要求，要求施工单位进行整改。 4、箱逆变基础浇筑，监理人员进行旁站。 5、1 区接地网施工开始要求施工单位按图纸设计要求进行施工。 6、电杆插梁，抱箍，接板，46 号支模，44-45 修路。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能 建 设 集 团 有 限 公 司	1、配电室外墙砌筑。 2、1#光伏区支架基础浇筑，2#区支架基础验槽，钢筋隐蔽验收，混凝土浇筑，进行旁站。	
	南 昌 市 吉 信 建 设 工 程 有 限 公 司 内 蒙 古 分 公 司	1、1 标段施工人数 23 人，24 号基础支设模板。 2、标段塔施工人数 26 人，46 号支模板，44-45 修路。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱宽	朱号兵 安醒君
记录人:安醒君			

