

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 16 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 1-14℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视配电室电缆沟砌筑围墙基础拆模, 巡视发现基本符合图纸设计要求。 2、现场巡视 2#光伏区灌注桩浇筑, 有部分孔深达不到设计要求, 要求施工单位进行整改。 3、现场巡视 2#光伏区条形基础浇筑, 发现个别钢筋笼变形现场要求管理人员立即整改。 4、现场巡视避雷针底座制造, 现场工艺基本符合图纸设计要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	江苏华能建设集团有限公司	1、配电室电缆沟砌筑。 2、2#3#条形基础灌注桩浇筑。	
	南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、1 标段施工人数 23 人。 2、标段塔施工人数 26 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李西平 李长兵 王峰	
记录人:		王峰	