

# 监 理 日 志

日期: 2016年11月6日

天气: 晴

星期: 日

气温: 3-15°C

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监理工作情况	1、现场监理对 2#光伏区条形基础浇筑混凝土的浇筑进行巡视,混凝土强度为 C25,振捣采用机械振捣,见证施工单位留置 C25 混凝土试块一组。。 2、现场监理对 3#光伏区灌注桩浇筑进行了巡视,混凝土采用商品混凝土,振捣采用机械振捣;现场施工人员安全帽佩戴齐全,临时用电规范,材料已分类堆放。 3、现场监理人员对综合楼现浇板混凝土浇筑进行了全程旁站,混凝土采用商品混凝土,强度为 C30,振捣采用机械振捣,在浇筑过程中现场监理人员发现个别位置现浇板分布筋钢筋保护层踩踏严重,不符合图纸设计及规范要求,口头通知施工单位立即整改,复查已按要求整改完毕。 4、现场监理对场区巡视 5#、13#箱逆变基础钢筋绑扎、模板支护,发现构造柱箍筋间距过大,不符合图纸设计要求,口头通知施工单位立即整改,复查已按要求整改完毕。	
	施工单位	
	江苏华能建设集团有限公司	
	1、2#光伏区条形基础浇筑混凝土。 2、3#光伏区灌注桩基础混凝土浇筑。 3、综合楼现浇板混凝土浇筑。 4、5#、13#箱逆变基础钢筋绑扎、模板支护.	
	南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	
1、1 标段施工人数 23 人, 25 号支模板, 绑扎钢筋, 铁塔上金具和放铁塔上金具和防盗螺栓。 2、标段塔施工人数 26 人, 44 号开挖基坑, 43 号修路, 45 号支模板。		
其它事项		

本日现场监理人员 朱宽 朱号兵 安醒君

记录人:安醒君

